参考資料

参考資料　建物情報一覧表

建物情報一覧表は、施設の状況を把握するため、様々な情報を一元化したものです。

1．建物基本情報

建物基本情報										
施設番号	① 施設名	地域	② 棟番号	棟名	構造	階数 ③ 地上階	延床面積（㎡）	建築年度 ④ 西暦	建築年度 和暦	築年数
0711	入間川小学校 8,657㎡	入間川	①	北校舎	RC	3	4,526	1999	H11	18
			⑩	南校舎	RC	2	2,936	1999	H11	18
			講堂	講堂	RC	2	1,195	1999	H11	18
				プール				1999	H11	18

① 施設名

	小学校
	中学校

② 棟名（建物用途）

	校舎、渡り廊下
	体育館、講堂
	武道場
	プール

③ 建築年度

	1971 年以前の建物
	1972～1981 年の建物
	1982 年以降の建物

④ 築年数

	50 年以上の建物
	30 年以上の建物
	30 年未満の建物

２．構造躯体の健全性

構造躯体の健全性					
耐震安全性			長寿命化判定（簡易）		
基準	① 診断	補強	調査年度	② 圧縮強度（N/mm²）	③ 判定
新	－	－	2007	36.1	長寿命
新	－	－	－	36.1	長寿命
新	－	－	－	36.1	長寿命

① 耐震安全性

基準	旧	旧耐震基準（1981（Ｓ56）年以前の法改正前の建物）
	新	※新耐震基準（1982（Ｓ57）年以降の法改正後の建物）
診断	済	耐震診断実施済み（※未実施建物はない）
	不要	診断不要
補強	済	耐震補強工事実施済み（※未実施建物はない）
	不要	耐震補強不要

※1981 年以前に新耐震基準と同等の設計をした建物は新耐震基準

② 圧縮強度

	コンクリート圧縮強度 13.5N/mm² 以下

③ 判定

判定	長寿命化	長寿命化が可能
	要調査	長寿命化に不適

３．躯体以外の劣化状況

躯体以外の劣化状況評価									
棟 ①							健全度（100点満点）	共用	
屋根・屋上	外壁	内部	電気設備	給排水設備	冷暖房設備	昇降機設備		プール	外構
A	C	B	B	A	B	B	69	－	A
A	C	B	B	A	B	－	69	－	
C	C	B	A	A	B	－	67	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	A	

① 評価基準

	基準
A	概ね良好
B	部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C	広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合の兆し）
D	早急に対応する必要がある

② 健全度

健全度とは、各建物の部位の劣化状況評価を 100 点満点で数値化した評価指標です。健全度は以下の算定式で求めます。

健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示します。

健全度の算定式
総和（部位の評価点　×　部位のコスト配分）　÷　60（コスト配分の総計）

部位の評価点

	評価点
A	100
B	75
C	40
D	10

部位のコスト配分

部位	コスト配分
1　屋根・屋上	5.1
2　外壁	17.2
3　内部仕上げ	22.4
4　電気設備	8.0
5　給排水設備	3.6
6　冷暖房設備	3.0
7　昇降機	0.7

コスト配分は、文部科学省の「長寿命化事業」の校舎の改修比率算定表を参考に設定

４．教育環境

学習環境	
①トイレ（ドライ）	②バリアフリー
Ⅲ	Ⅳ
Ⅲ	Ⅳ
Ⅲ	Ⅳ

① トイレ（ドライ化）

Ⅰ	未対応
Ⅱ	一部洋式化
Ⅲ	ドライ化対応済

② バリアフリー（車椅子の対応）

Ⅰ	未対応
Ⅱ	１階にアクセス可
Ⅲ	部分的にアクセス不可
Ⅳ	各フロアにアクセス可能

2020 年時点

建物基本情報										構造躯体の健全性						躯体以外の劣化状況評価									
					階数		建築年度			耐震安全性			長寿命化判定(簡易)			棟								共用	
施設名	地域	棟番号	棟名	構造	地上階	延床面積(㎡)	西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm²)	判定	屋根・屋上	外壁	内部	電気設備	給排水設備	冷暖房設備	昇降機設備	健全度(100点満点)	プール	外構
入間川小学校 8,657㎡	入間川	①	北校舎	RC	3	4,526	1999	H11	21	新	－	－	2007	36.1	長寿命	A	C	B	B	A	B	B	69	－	A
		⑩	南校舎	RC	2	2,936	1999	H11	21	新	－	－	－	36.1	長寿命	A	C	B	B	A	B	－	69	－	
		講堂	講堂	RC	2	1,195	1999	H11	21	新	－	－	－	36.1	長寿命	C	C	B	A	A	B	－	67	－	
			プール				1999	H11	21							－	－	－	－	－	－	－	－	A	
入間川東小学校 6,482㎡	入間川	①－1・2	北校舎	RC	3	3,072	1969	S44	51	旧	済	済	2017	20.4	長寿命	B	C	C	C	C	B	C	45	－	D
		⑯－1・2・3	南校舎	RC	3	2,493	1970	S45	50	旧	済	済	2000	23.7	長寿命	C	C	C	C	C	B	－	42	－	
		体育館	体育館	S	2	917	1974	S49	46	旧	済	済	－	－	長寿命	B	A	A	B	A	－	－	94	－	
			プール				1970	S45	50							－	－	－	－	－	－	－	－	C	
富士見小学校 7,122㎡	入間川	⑰	北校舎	RC	3	1,844	1973	S48	47	旧	済	済	2001	32.6	長寿命	C	B	C	C	C	A	C	53	－	C
		①	中央校舎	RC	3	1,701	1973	S48	47	旧	済	済	2001	38.0	長寿命	C	B	B	C	C	A	－	66	－	
		⑱	南校舎	RC	2	1,578	1973	S48	47	旧	済	－	2017	31.4	長寿命	C	B	C	C	C	A	－	53	－	
		⑫－1・2、⑯	南側新校舎	RC	2	1,081	1976	S51	44	旧	済	－	2001	31.5	長寿命	B	B	C	C	C	A	－	56	－	
		体育館	体育館	S	2	918	1974	S49	46	旧	済	済	－	－	長寿命	B	A	A	B	A	－	－	94	－	
			プール				1973	S48	47							－	－	－	－	－	－	－	－	C	
南小学校 8,094㎡	入曽	⑮	南校舎	RC	4	2,280	1970	S45	50	旧	済	済	2017	20.7	長寿命	A	B	C	C	C	A	－	58	－	B
		①－1・2	渡り廊下	RC	4	481	1970	S45	50	旧	済	済	1999	21.4	長寿命	B	B	C	C	C	A	－	56	－	
		⑯－1・2	北校舎	RC	4	2,709	1970	S45	50	旧	済	済	2017	20.7	長寿命	A	B	C	C	C	A	C	58	－	
		⑰	南側新校舎	RC	4	381	1974	S49	46	旧	済	－	2000	23.7	長寿命	A	A	C	C	C	A	－	66	－	
		⑲－1・2	北側新校舎	RC	4	1,035	1981	S56	39	新	－	－	－	36.3	長寿命	A	A	C	C	C	A	－	66	－	
		体育館	体育館	S	2	1,208	1974	S49	46	旧	済		－	－	長寿命	B	C	A	B	A	－	－	76	－	
			プール				1972	S47	48							－	－	－	－	－	－	－	－	C	
山王小学校 8,302㎡	入曽	①－1・2	西校舎	RC	4	3,575	1976	S51	44	旧	済	済	2017	38.4	長寿命	B	B	D	C	C	A	C	45	－	C
		⑰－1・2	南校舎	RC	4	2,378	1976	S51	44	旧	済	済	2000	32.6	長寿命	B	B	C	C	C	A	－	56	－	
		⑫	東校舎	RC	4	1,399	1979	S54	41	旧	済	済	－	36.0	長寿命	D	D	C	C	C	A	C	32	－	
		体育館	体育館	S	2	950	1976	S51	44	旧	済	済	－	－	長寿命	B	D	B	B	B	－	－	55	－	
			プール				1977	S52	43							－	－	－	－	－	－	－	－	B	
入間野小学校 5,873㎡	入曽	①－1・2	南校舎	RC	4	3,558	1978	S53	42	旧	済	済	2001	33.8	長寿命	A	B	C	C	C	A	C	58	－	C
		⑮	北校舎	RC	4	1,370	1979	S54	41	旧	済	済	2001	36.0	長寿命	A	B	C	C	C	A	－	58	－	
		体育館	体育館	S	2	945	1979	S54	41	旧	済	済	－	－	長寿命	B	D	B	B	A	－	－	57	－	
			プール				1980	S55	40							－	－	－	－	－	－	－	－	B	
御狩場小学校 5,960㎡	入曽	①	校舎	RC	4	5,056	1982	S57	38	新	－	－	2017	25.2	長寿命	D	D	C	B	C	A	C	37	－	B
		体育館	体育館	S	2	904	1983	S58	37	新	－	－	－	－	長寿命	A	D	B	C	C	－	－	50	－	
			プール				1984	S59	36							－	－	－	－	－	－	－	－	B	
堀兼小学校 6,143㎡	堀兼	①－1．2	東校舎	RC	3	2,255	1967	S42	53	旧	済	済	2017	28.7	長寿命	B	C	C	C	C	A	C	46	－	B
		⑳－1・2・3	西校舎	RC	3	1,518	1973	S48	47	旧	済	済	2000	27.7	長寿命	B	C	C	C	C	A	－	46	－	
		⑬	南校舎	RC	3	1,309	1979	S54	41	旧	済	－	2000	30.3	長寿命	B	C	C	C	C	A	C	46	－	
		体育館	体育館	S	2	1,061	1972	S47	48	旧	済	済	－	－	長寿命	A	A	B	B	A	－	－	87	－	
			プール				1971	S46	49							－	－	－	－	－	－	－	－	C	

2020 年時点

学習環境		仕様・性能									
		外部			電気		給排水		空調		
トイレ（ドライ）	バリアフリー	屋根・屋上	外壁	サッシ	受変電	自家発	給水	浄化槽	空調機	昇降機	プール
Ⅱ	Ⅳ	露出	打放	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	併用	乗用	－
Ⅱ	Ⅳ	露出	打放	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	併用	－	－
Ⅲ	Ⅳ	金属	打放	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	個別	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	FRP
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	併用	給食	－
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	併用	－	－
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	クロリン
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	－
－	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	－	－
Ⅲ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	－	－
Ⅲ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	－	－
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	アルミ
Ⅲ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	有	個別	－	－
－	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	有	個別	－	－
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	有	個別	給食	－
－	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	有	個別	－	－
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	有	個別	－	－
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	有	—	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	クロリン
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	有	個別	給食	－
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	有	個別	－	－
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	有	個別	給食	－
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	有	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	アルミ
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	－
－	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	－	－
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	ステン
Ⅰ	Ⅱ	露出	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	－
Ⅰ	Ⅰ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	ステン
Ⅲ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅢ	高圧	なし	水槽	有	個別	給食	－
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅢ	高圧	なし	水槽	有	個別	－	－
Ⅰ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅢ	高圧	なし	水槽	有	個別	給食	－
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	有	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	クロリン



2020 年時点

建物基本情報										構造躯体の健全性						躯体以外の劣化状況評価									
					階数		建築年度			耐震安全性			長寿命化判定（簡易）			棟								共用	
施設名	地域	棟番号	棟名	構造	地上階	延床面積（㎡）	西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度（N/㎟）	判定	屋根・屋上	外壁	内部	電気設備	給排水設備	冷暖房設備	昇降機設備	健全度（100点満点）	プール	外構
狭山台小学校 8,331㎡	狭山台	①－1・2	東校舎	RC	4	2,523	1974	S49	46	旧	済	済	2016	33.0	長寿命	A	B	C	C	C	A	C	58	－	C
		⑮－1・2・3	西校舎	RC	4	2,974	1974	S49	46	旧	済	済	2016	35.7	長寿命	B	C	C	C	C	A	－	46	－	
		⑯	南校舎	RC	3	1,887	1978	S53	42	旧	済	済	2016	23.2	長寿命	A	A	C	C	C	A	－	66	－	
		体育館	体育館	S	2	947	1976	S51	44	旧	済	済	－	－	長寿命	A	C	B	B	A	－	－	68	－	
			プール				1975	S50	45							－	－	－	－	－	－	－	－	C	
新狭山小学校 7,168㎡	新狭山	⑭	中央校舎	RC	3	2,368	1975	S50	45	旧	済	済	2003	16.6	長寿命	D	C	B	C	C	A	C	54	－	C
		③－1・2	南校舎	RC	3	1,353	1975	S50	45	旧	済	済	－	34.5	長寿命	C	B	C	C	C	A	－	53	－	
		⑮－1・2	北校舎	RC	3	1,149	1975	S50	45	旧	済	－	2017	34.5	長寿命	C	B	B	C	C	A	－	66	－	
		⑯	東校舎	RC	3	1,343	1981	S56	39	新	－	－	－	－	長寿命	C	D	C	B	C	A	－	39	－	
		体育館	体育館	S	2	955	1975	S50	45	旧	済	済	－	－	長寿命	B	B	A	B	A	－	－	87	－	
			プール				1974	S49	46							－	－	－	－	－	－	－	－	C	
奥富小学校 4,695㎡	奥富	①－1・2・3	東校舎	RC	3	2,107	1965	S40	55	旧	済	済	1999	18.9	長寿命	C	C	C	C	C	B	C	42	－	B
		⑭	西校舎	RC	3	1,431	1977	S52	43	旧	済	－	2017	28.7	長寿命	C	C	C	C	C	B	C	42	－	
		体育館	体育館	S	2	1,157	1974	S49	46	旧	済	済	－	－	長寿命	B	A	A	B	A	－	－	94	－	
			プール				1990	H2	30							－	－	－	－	－	－	－	－	B	
柏原小学校 6,641㎡	柏原	①－1・2・3・4	南校舎	RC	3	2,333	1964	S39	56	旧	済	済	2017	34.6	長寿命	B	C	C	C	C	A	C	46	－	C
		⑭－1・2	北校舎	RC	3	2,094	1977	S52	43	旧	済	済	1998	34.9	長寿命	B	C	C	C	C	A	C	46	－	
		㉛－1・2	北側新校舎	RC	4	1,088	1985	S60	35	新	－	－	2017	44.3	長寿命	D	D	C	C	C	A	－	32	－	
		体育館	体育館	S	2	1,126	1973	S48	47	旧	済	済	－	－	長寿命	B	A	A	B	A	－	－	94	－	
			プール				1989	H1	31							－	－	－	－	－	－	－	－	B	
水富小学校 4,914㎡	水富	①－1・2、⑮	西校舎	RC	3	947	1965	S40	55	旧	済	済	2001	29.4	長寿命	B	C	C	C	C	A	－	46	－	B
		㉔	東校舎	RC	3	1,694	1966	S41	54	旧	済	済	2001	27.1	長寿命	C	C	C	C	C	A	C	43	－	
		⑧	南校舎	RC	3	1,334	1971	S46	49	旧	済	済	2017	23.1	長寿命	B	C	C	C	C	A	C	46	－	
		体育館	体育館	S	2	939	1973	S48	47	旧	済	済	－	－	長寿命	B	A	D	B	A	－	－	58	－	
			プール				1989	H1	31							－	－	－	－	－	－	－	－	B	
広瀬小学校 6,863㎡	水富	⑭	北校舎	RC	4	1,237	1975	S50	45	旧	済	－	1999	32.6	長寿命	A	B	C	C	C	A	－	58	－	B
		⑬	中央校舎	RC	4	1,129	1975	S50	45	旧	済	済	1999	31.7	長寿命	A	B	C	C	C	A	－	58	－	
		①－1・2	南校舎	RC	4	3,060	1975	S50	45	旧	済	－	2017	36.5	長寿命	A	B	C	C	C	A	C	58	－	
		⑮	南側新校舎	RC	4	490	1984	S59	36	新	－	－	－	43.0	長寿命	A	A	C	B	C	A	－	70	－	
		体育館	体育館	S	2	947	1976	S51	44	旧	済	済	－	－	長寿命	A	A	B	B	A	－	－	87	－	
			プール				1977	S52	43							－	－	－	－	－	－	－	－	B	
笹井小学校 5,790㎡	水富	①－1・2	校舎	RC	4	4,794	1981	S56	39	新	－	－	2017	36.3	長寿命	D	D	C	B	C	A	C	37	－	B
		体育館	体育館	S	2	996	1982	S57	38	新	－	－	－	－	長寿命	A	D	C	C	C	－	－	36	－	
			プール				1983	S58	37							－	－	－	－	－	－	－	－	B	
中央中学校 7,124㎡	入間川	①	校舎	RC	4	5,123	1984	S59	36	新	－	－	－	43.0	長寿命	C	D	C	C	C	B	C	33	－	B
		体育館	体育館	RC	4	2,001	1984	S59	36	新	－	－	－	－	長寿命	D	D	C	C	C	－	－	28	－	
			プール				1984	S59	36							－	－	－	－	－	－	－	－	B	
入間川中学校 7,647㎡	入間川	①	校舎	RC	4	6,125	1980	S55	40	旧	済	済	2017	34.7	長寿命	A	B	C	B	C	A	C	63	－	B
		体育館	体育館	S	2	1,166	1981	S56	39	新	－	－	－	－	長寿命	A	A	C	A	A	－	－	76	－	
		武道場	武道場	S	1	356	1984	S59	36	新	－	－	－	－	長寿命	D	D	C	C	C	－	－	28	－	
			プール				1982	S57	38							－	－	－	－	－	－	－	－	B	

2020 年時点

学習環境 トイレ（ドライ）	学習環境 バリアフリー	外部 屋根・屋上	外部 外壁	外部 サッシ	電気 受変電	電気 自家発	給排水 給水	給排水 浄化槽	空調 空調機	昇降機	プール
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅢ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	–
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅢ	高圧	なし	水槽	下水	個別	–	–
Ⅰ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅢ	高圧	なし	水槽	下水	個別	–	–
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	アルミ
Ⅲ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅣ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	–
Ⅲ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅣ	高圧	なし	水槽	下水	個別	–	–
Ⅰ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅣ	高圧	なし	水槽	下水	個別	–	–
Ⅰ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅣ	高圧	なし	水槽	下水	個別	–	–
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	アルミ
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	–
Ⅲ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	–
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	FRP
Ⅰ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	–
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	–
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	–	–
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	FRP
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	–	–
Ⅲ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	–
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	–
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	FRP
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水	個別	–	–
–	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水	個別	–	–
Ⅲ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水	併用	給食	–
–	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水	併用	–	–
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	アルミ
Ⅱ	Ⅱ	露出	複層	アルミⅣ	高圧	なし	水槽	有	個別	給食	–
Ⅰ	Ⅰ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	有	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	ステン
Ⅱ	Ⅱ	露出	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	併用	給食	–
Ⅱ	Ⅰ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	FRP
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	–
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	–	–	–
–	Ⅰ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	アルミ



2020 年時点

建物基本情報										構造躯体の健全性						躯体以外の劣化状況評価									
施設名	地域	棟番号	棟名	構造	階数 地上階	延床面積（㎡）	建築年度 西暦	建築年度 和暦	築年数	耐震安全性 基準	耐震安全性 診断	耐震安全性 補強	長寿命化判定（簡易） 調査年度	長寿命化判定（簡易） 圧縮強度（N/㎟）	長寿命化判定（簡易） 判定	棟 屋根・屋上	棟 外壁	棟 内部	棟 電気設備	棟 給排水設備	棟 冷暖房設備	棟 昇降機設備	健全度（100点満点）	共用 プール	共用 外構
山王中学校 8,841㎡	入曽	⑲－1・2	北校舎	RC	4	2,626	1977	S52	43	旧	済	済	2017	44.7	長寿命	A	C	C	C	C	A	C	48	－	C
		⑳－1・2	中央校舎	RC	3	1,513	1977	S52	43	旧	済	済	2008	39.4	長寿命	A	B	C	C	C	A	－	58	－	
		③－1・2	南校舎	RC	3	1,696	1977	S52	43	旧	済	済	2008	43.9	長寿命	A	A	D	C	C	A	－	54	－	
		㉑	北側新校舎	RC	4	1,494	1981	S56	39	新	－	－	－	－	長寿命	A	A	C	C	C	A	－	66	－	
		体育館	体育館	S	2	1,162	1977	S52	43	旧	済	済	－	－	長寿命	A	A	A	B	A	－	－	96	－	
		武道場	武道場	S	1	350	1981	S56	39	新	－	－	－	－	長寿命	D	D	C	B	C	－	－	33	－	
			プール				1978	S53	42							－	－	－	－	－	－	－	－	A	
入間野中学校 8,016㎡	入曽	①	校舎	RC	4	5,766	1987	S62	33	新	－	－	2017	22.9	長寿命	D	D	C	B	C	A	C	37	－	B
		体育館	体育館	RC	4	2,250	1987	S62	33	新	－	－	－	－	長寿命	C	C	B	C	C	－	－	54	－	
			プール				1987	S62	33							－	－	－	－	－	－	－	－	B	
堀兼中学校 6,763㎡	堀兼	①－1・2	東校舎	RC	4	2,478	1970	S45	50	旧	済	済	2006	23.8	長寿命	A	B	C	C	C	A	C	58	－	C
		㉒－1・2・3	西校舎	RC	4	2,312	1975	S50	45	旧	済	済	2017	29.1	長寿命	A	B	C	C	C	A	－	58	－	
		㉓	南校舎	RC	4	899	1985	S60	35	新	－	－	－	－	長寿命	A	A	C	C	C	A	－	66	－	
		体育館	体育館	S	2	875	1970	S45	50	旧	済	済	－	－	長寿命	A	C	B	B	A	－	－	68	－	
		武道場	武道場	S	1	199	1978	S53	42	旧	済	済	－	－	長寿命	A	A	B	C	C	－	－	78	－	
			プール				1970	S45	50							－	－	－	－	－	－	－	－	C	
狭山台中学校 8,453㎡	狭山台	⑳－1・2	北校舎	RC	3	2,730	1975	S50	45	旧	済	済	2017	28.1	長寿命	A	B	C	C	C	A	C	58	－	C
		①－1・2	中央校舎	RC	3	2,801	1975	S50	45	旧	済	済	2017	37.6	長寿命	A	B	C	C	C	A	－	58	－	
		㉓	南校舎	RC	3	1,409	1982	S57	38	新	－	－	－	－	長寿命	A	B	C	C	C	A	－	58	－	
		体育館	体育館	S	2	1,157	1976	S51	44	旧	済	済	－	－	長寿命	A	C	B	B	A	－	－	68	－	
		武道場	武道場	S	1	356	1983	S58	37	新	－	－	－	－	長寿命	D	D	A	B	A	－	－	61	－	
			プール				1975	S50	45							－	－	－	－	－	－	－	－	C	
西中学校 10,532㎡	水富	①－1・2	北側西校舎	RC	3	1,839	1961	S36	59	旧	済	済	2017	22.1	長寿命	A	A	D	C	C	B	C	53	－	C
		㉘	北側東校舎	RC	3	1,715	1961	S36	59	旧	済	済	2017	27.0	長寿命	A	B	D	C	C	B	－	46	－	
		㉙－1・2	南側西校舎	RC	2	1,151	1965	S40	55	旧	済	済	2007	28.6	長寿命	A	B	C	C	C	B	－	57	－	
		㉚	南側東校舎	RC	2	1,193	1972	S47	48	旧	済	済	2017	29.7	長寿命	A	B	C	C	C	B	－	57	－	
		㉛	北側東新校舎	RC	3	623	1974	S49	46	旧	済	済	2017	18.7	長寿命	A	A	D	C	C	B	－	53	－	
		㉜	北側西新校舎	RC	3	1,281	1986	S61	34	新	－	－	2017	32.2	長寿命	A	B	C	B	C	B	－	62	－	
		体育館	体育館	RC	3	2,730	1997	H9	23	新	－	－	－	－	長寿命	C	B	B	A	B	－	－	75	－	
			プール				1968	S43	52							－	－	－	－	－	－	－	－	C	
柏原中学校 6,513㎡	柏原	①	東校舎	RC	4	4,639	1981	S56	39	新	－	－	2017	44.6	長寿命	D	D	C	C	C	B	C	31	－	B
		⑬	西校舎	S	1	345	1997	H9	23	新	－	－	－	－	長寿命	A	B	A	B	B	B	－	87	－	
		体育館	体育館	S	2	1,173	1982	S57	38	新	－	－	－	－	長寿命	A	D	B	A	A	－	－	63	－	
		武道場	武道場	S	1	356	1985	S60	35	新	－	－	－	－	長寿命	C	C	C	B	C	－	－	45	－	
			プール				1983	S58	37							－	－	－	－	－	－	－	－	B	

2020 年時点

学習環境 トイレ(ドライ)	学習環境 バリアフリー	仕様・性能 外部 屋根・屋上	外部 外壁	外部 サッシ	電気 受変電	電気 自家発	給排水 給水	給排水 浄化槽	空調 空調機	昇降機	プール	工事履歴（竣工時→現在まで）
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水 H31	個別	給食	−	空調、トイレ、空調、トイレ、耐震、大規模、空調
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水 H31	個別	−	−	空調、空調、トイレ、耐震、大規模、空調
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水 H31	個別	−	−	空調、内部、空調、トイレ、耐震、大規模、空調
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水 H31	個別	−	−	空調、空調、トイレ、耐震、大規模、空調
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水 H31	−	−	−	内部、電気、外壁、トイレ、トイレ、屋上、耐震、トイレ、太陽光
−	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水 H31	−	−	−	
		−	−	−	−	−	−	−	−	−	アルミ	大規模
Ⅱ	Ⅱ	スレート	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	−	給排水、内部、空調、大規模
Ⅰ	Ⅰ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	−	−	−	給排水、給排水、外壁、耐震、太陽光
		−	−	−	−	−	−	−	−	−	FRP	
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	有	個別	給食	−	開口部、大規模、空調、給排水、空調、トイレ、給排水、耐震、空調
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	有	個別	−	−	大規模、空調、給排水、空調、トイレ、給排水、耐震、空調
−	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	有	個別	−	−	大規模、空調、給排水、空調、給排水、耐震、空調
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	有	−	−	−	外壁、電気、給排水、トイレ、給排水、屋上、トイレ、耐震、太陽光
−	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	有	−	−	−	電気、給排水、給排水、耐震
		−	−	−	−	−	−	−	−	−	クリン	
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水	個別	給食	−	給排水、大規模、屋上、内部、トイレ、空調、給排水、耐震、電気、大規模、空調
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水	個別	−	−	給排水、大規模、屋上、内部、トイレ、空調、給排水、耐震、電気、大規模、空調
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水	個別	−	−	給排水、屋上、トイレ、空調、給排水、耐震、電気、大規模、空調
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	−	−	−	外壁、屋上、トイレ、屋上、給排水、耐震、トイレ、太陽光
−	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	−	−	−	給排水、電気、大規模
		−	−	−	−	−	−	−	−	−	アルミ	塗装、塗装
Ⅰ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	併用	給食	−	開口部、内部、空調、電気、給排水、空調、耐震、電気
Ⅱ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	単一	−	−	開口部、内部、空調、電気、給排水、トイレ、空調、耐震
Ⅰ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	−	−	開口部、給排水、大規模、空調、電気、給排水、空調、耐震、電気
−	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	個別	−	−	給排水、大規模、空調、電気、給排水、内部、空調、耐震
−	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	単一	−	−	内部、空調、電気、給排水、空調、耐震
Ⅰ	Ⅱ	塗膜	複層	アルミⅠ	高圧	なし	水槽	下水	併用	−	−	空調、電気、給排水、空調、耐震
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	−	−	−	耐震
		−	−	−	−	−	−	−	−	−	ステン	塗装
Ⅱ	Ⅱ	露出	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水	併用	給食	−	給排水、空調、空調、トイレ、空調、電気
−	Ⅱ	露出	複層	アルミⅡ	高圧	なし	水槽	下水	個別	−	−	空調、電気
Ⅲ	Ⅳ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	−	−	−	電気、屋上、電気、トイレ
−	Ⅰ	金属	複層	アルミ	高圧	なし	水槽	下水	−	−	−	太陽光、電気
		−	−	−	−	−	−	−	−	−	ステン	塗装

工事履歴の時間軸：60年前／50年前／40年前／30年前／20年前／10年前；1960(S35)、1969(S44)、1970(S45)、1979(S54)、1980(S55)、1989(H1)、1990(H2)、1999(H11)、2000(H12)、2009(H21)、2010(H22)〜2019(H31)；S46年法改正；旧耐震基準／新耐震基準

狭山市学校施設長寿命化計画

発行日：令和　３ 年　８ 月
発行：狭山市教育委員会
編集：狭山市生涯学習部教育総務課
〒350-1380 埼玉県狭山市入間川 1-23-5
TEL 04-2953-1111
E-mail：kyoiksom@city.sayama.saitama.jp