## 狭山市の災害記録(平成21年~現在)

発生年月日	種類	発生区域	災害対策本部の体制	
75-177-	1=70	70	30 H 7 3 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	積雪(35cm 埼玉西部消防組合 狭山署 水野分署観測)
平成30年1月22日	降雪	市内全域		人的被害(7人)  降雪による住宅:車庫等の損壊に関する罹災証明書発行件数(3件)
				積雪による車両の立ち往生が発生  土のう設置数530袋
				不老川いつ水(1箇所)
平成29年10月22日	台風21号	市内全域	警戒体制(第2配備)	河川被害(4箇所 不老川護岸崩壊、久保川護岸崩壊、フェンス基礎洗堀)  床上浸水(1棟)
				床下浸水(1棟)
				道路被害(2箇所)
平成28年9月20日 平成28年8月30日		市内全域 市内全域	警戒体制(第1配備) 警戒体制(第1配備)	被害なし  路肩一部崩壊(1箇所 水富)
十成20年0月30日	日風10万	山北土城	言双件则为「癿佣/	土のう設置数18,200袋
平成28年8月22日	台風9号	市内全域	警戒体制(第2配備)	不老川いつ水(4箇所 入曽、堀兼)
				河川被害(25箇所 不老川護岸洗堀、久保川護岸の一部崩壊、入間川右岸・上奥富 堰下流の護岸洗堀)
				床上浸水(58棟)
				床下浸水(292棟)
				農地被害(20件 3.75ha 入曽、堀兼、水富)  狭山市入曽地区で1時間の降雨量92ミリメートルを記録
				積雪(11cm 埼玉西部消防組合 狭山署)
平成28年1月18日	<b>吹</b> 電	市内全域	初動体制	人的被害(21人)
十成20年1月10日	阵当	川内主域	7万到74中	倒木箇所(11件)  降雪による住宅・車庫等の損壊に関する罹災証明書発行件数(4件)
				農業用ハウス等被害(31棟)
平成27年9月9日	台風18号	市内全域	初動体制	道路冠水(1箇所 水富)  入間川上奥富堰の矢板鋼板が一部損壊
				八间川工英畠塩の大似調似が一部損壊  倒木筒所(1筒所)
				土のう設置数2,060袋
平成27年7月16日	台風11号	市内全域	警戒体制(第2配備) 及び一部非常体制	道路冠水(4箇所 入曽、水富、奥富)  水路いっ水(2箇所 水富、奥富)
			及び一郎非市体制	河川被害(3箇所 南入曽、中新田)
				床下浸水(1棟)
平成26年10月13日 ~14日	台風19号	市内全域	初動体制	土のう設置数91袋
平成26年10月5日	_		警戒体制(第1配備)	倒木箇所(1箇所)  土のう設置数177袋
~6日	台風18号	市内全域	及び一部非常体制	道路冠水(2箇所 入間川2丁目、北入曽)
				水路いっ水(1箇所 広瀬東4丁目)
平成26年8月10日	台風11号	市内全域	初動体制	倒木箇所(1箇所)  土のう設置数40袋
				積雪(55cm 埼玉西部消防組合 狭山署 富士見分署観測)
亚世纪在0日14日				人的被害(24人)
平成26年2月14日 ~15日		市内全域		倒木箇所(4箇所)  降雪による住宅・車庫等の損壊に関する罹災証明書発行件数(72件)
				農業用ハウス等被害(73棟)
亚盘05年10日10日				横雪による車両の立ち往生が発生
平成25年10月13日 ~14日	台風26号	市内全域	初動体制	倒木箇所(2箇所)  土のう設置数112袋
				倒木箇所(4箇所)
平成25年9月16日	台風18号	市内全域	初動体制	土のう設置数175袋  河川被害(1箇所)
				倒木箇所(4箇所)
平成24年9月30日	台風17号	市内全域	初動体制	土のう設置数(70袋)
–				道路冠水(1箇所)   倒木箇所(1箇所)
平成24年6月19日		市内全域	初動体制	土のう運搬(1件)
平成24年5月3日 平成24年4月3日		市内全域	初動体制	被害なし
		市内全域	初動体制 警戒体制	倒木箇所(5箇所)  倒木箇所(19箇所)
平成23年9月21日	古風15号	市内全域	(第1配備)	土のう設置数(420袋)
平成23年7月19日		市内全域	初動体制	河川被害(1箇所 入間川上奥富堰一部崩壊) 柏原斜面緑地倒木(1箇所)
~21日	12407	.11.17.3/	ניווי דין נאבינען	土のう設置数(450袋)
平成22年6月29日	集中豪雨	市内全域	初動体制	床下浸水(3棟)
		****		道路冠水(3箇所)  河川被害(1箇所 不老川護岸一部崩落)
平成21年10月8日	台風18号	市内全域	警戒体制 (第1配備)	倒木箇所(2箇所)
	-		(20 HL IM)	土のう設置数(757袋)  床下温水(1棟)
平成21年6月14日 ~16日	生山京王	± n Δ 🖽	<b>7</b> 77.5% /★ 生!	床下浸水(1棟) 道路冠水(1箇所)
~16日	未屮家阳	市内全域	初動体制	路肩陥没(1箇所)
	1			土のう設置数(290袋)